

Leštící pasta na plexisklo

Ve vodě rozpustná speciální leštící pasta na plexisklo a další plasty nebo plastové povrchy. Snadno se roztírá. Šetří čas a námahu.

Jak používat leštící pasta na plexisklo

Začněte důkladným vyčištěním povrchu, který se má následně leštit, vodou se smáčecím prostředkem, jako je Intensive Plastic Cleaner (Kunststoff Intensiv Reiniger - KIR) a pečlivě vysušte.

1. Menší škrábance se mohou vyleštit bez předchozího broušení. Za tímto účelem naneste cca 5 cm dlouhou šňůru pasty (dostatečné k pokrytí plochy dlaně), rozetřete naší speciální měkkou látkou na ošetřování plastů a leštěte kruhovými pohyby po dobu 3 až 5 minut za vyvíjení tlaku.

2. Hlubší škrábance se odstraňují za použití voděodolných brusných papírů o zrnitosti 320, 400, 600 a 1000 (postupně). Brusným papírem pohybujte vždy ve stejném směru za přidávání vody (ne ve směru kruhu, např. pásovou bruskou). Před přechodem z jedné zrnitosti na další očistěte povrch, otočte leštěnou plochu ve směru hodinových ručiček o 45°, a pokaždé mírně rozšiřte ošetřovanou plochu. Po dokončení broušení znovu očistěte povrch viz popis výše, pak leštěte dle bodu 1.

Po vyleštění omyjte ošetřovaný povrch teplou vodou. Doporučuje se následně ošetřit povrch prostředkem Antistatic Plastic Cleaner (AKU).

